


**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA**

CHIVU T. CRISTIAN P.F.A  
C.U.I. 36976044, N.R.C. F15/61/2017  
R.N.E.R.S.F. poz. 1547  
Tel: +40 732 958 755  
E-mail: chivucristian1112@yahoo.com  
Nr. 166 din 29.09.2023

CONFIDENTIAL  
Exemplar nr. 2



## **RAPORT DE EVALUARE ȘI TRATARE A RISCURILOR LA SECURITATE FIZICĂ**

### **BENEFICIAR:**

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA**

**COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE GĂEȘTI  
GĂEȘTI, STR. ACAD. ȘERBAN CIOCULESCU, NR. 34**

**PRESTATOR: CHIVU T. CRISTIAN P.F.A.**

**SPECIALIST/EXPERT: CHIVU CRISTIAN, RNERSF poziția 1547**

Acest document, este un document confidențial, poate fi folosit numai în scopul pentru care a fost furnizat, nu poate fi reprodat, copiat, împrumutat sau întrebuințat integral sau parțial, direct sau indirect în alt scop.

## Cuprins

### **SECTIUNEA A - RAPORT DE EVALUARE ȘI TRATARE A RISCURILOR LA SECURITATE FIZICĂ**

#### INTRODUCERE

#### **1. NOMINALIZAREA UNITĂȚII, OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ACESTEIA ȘI SCOPUL EVALUĂRII**

- 1.3 Unitatea beneficiară. (Denumire, locație, date de identificare)
- 1.4 Obiectivul căruia i se evaluatează riscul la securitatea fizică
- 1.5 Scopul evaluării

#### **2. AMPLASAREA GEOGRAFICĂ A UNITĂȚII, VECINĂTĂȚI, CĂI DE ACCES, ALȚI FACTORI EXTERNI CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂȚII UNITĂȚII**

- 2.3 Amplasarea geografică
- 2.4 Vecinătăți
- 2.5 Căi de acces
- 2.6 Alți factori cu impact asupra activității unității
- 2.7 Factorii externi care generează și/sau modifica riscurile la securitatea fizică a unității

#### **3. CADRUL ORGANIZATIONAL INTERN, POLITICI ȘI RESPONSABILITATI PRIVIND SECURITATEA FIZICĂ A UNITĂȚII BENEFICIARE. MIJLOACE DE SECURITATE**

- 3.3 Cadrul organizațional intern
- 3.4 Valori umane și materiale importante de protejat
- 3.5 Tip pază
- 3.6 Existența Planului de pază al unității
- 3.7 Cerințe minimale conform HG 301/2012 - Anexa 1 la Normele Metodologice

#### **4. SURSELE DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ , ZONELE DE IMPACT, EVENIMENTELE PRODUSE ȘI CAUZELE RISCURILOR IDENTIFICATE PENTRU UNITATEA EVALUATĂ, PRECUM ȘI POTENȚIALELE CONSECINȚE ASUPRA PERSOANELOR ȘI ACTIVITĂȚII**

- 4.1 Sursele de risc care pot genera evenimente/riscuri de securitate fizică în cadrul obiectivului
- 4.2 Zonele de impact, evenimentele produse și cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității
- 4.3 Stabilirea metodei de lucru

#### **5. ANALIZA RISCURILOR IDENTIFICATE**

- 5.1 Tipurile de risc principale identificate și analiza acestora
- 5.2 Caracteristicile riscurilor de securitate fizică identificate

#### **6. ESTIMAREA RISCURILOR DE SECURITATE FIZICĂ**

- 6.1 Componente de risc criteriale
- 6.2 Variabile

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA**

**7. STABILIREA CERINȚELOR, MĂSURILOR ȘI MECANISMELOR DE SECURITATE PENTRU SISTEMUL CE URMEAZĂ A FI IMPLEMENTAT, DE ORDIN STRUCTURAL, TEHNIC, TEHNOLOGIC ȘI OPERAȚIONAL**

**7.1 Cerințe obligatorii**

**7.2 Recomandări (optionale)**

**8. ESTIMAREA COSTURILOR DE SECURITATE, ÎN FUNCTIE DE MĂSURILE DE SECURITATE PROPUSE ȘI NIVELUL DE RISC ASUMAT**

**8.1 Cerințe obligatorii**

**8.2 Recomandări (optionale)**

**9. CONCLUZIILE RAPORTULUI**

**SECTIUNEA B - GRILA DE EVALUARE A RISCOLUI DE SECURITATE FIZICĂ A OBIECTIVULUI (Anexa nr. 1)**

**SECTIUNEA C - DOCUMENTE SUPORT –Schițe, planșe foto (Anexa 2).**

## INTRODUCERE

- Prezentul raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică s-a întocmit la solicitarea beneficiarului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, în baza contractului de servicii înregistrat la nr. 36371/28.08.2023
- Evaluarea s-a efectuat în conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) din Hotărârea nr. 301 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 17 mai 2012 și a Instrucțiunilor nr. 9 din 01 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.
- Raportul de evaluare și tratare a riscurilor a fost întocmit de **Cristian Chivu, Evaluator de Risc la Securitate Fizică, înscris în Registrul Național de Evidență a Evaluatoarelor de Risc la securitate Fizică la poziția nr. 1547.**
- Pentru evaluarea riscului la securitate fizică, ținând seama de caracteristicile obiectivului a fost utilizată grila de evaluare nr. 12
- Elaborarea analizei de securitate a avut ca baza următoarele documente de referință:
  - Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
  - Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
  - Instrucțiuni M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
  - SR ISO 31000:2010 Managementul riscului — Principii și linii directoare;
  - SR EN 31010:2010 Managementul riscului – Tehnici de evaluare a riscului;
  - Seria de standarde Sisteme de management al calității (SR EN ISO 9001:2008);
  - Seria de standarde SR EN 50131 – Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva efracției și jafului armat;
  - Seria de standarde SR EN 50132 – Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicațiile de securitate;
  - Seria de standarde SR EN 50133 – Sisteme de alarmă. Sisteme de control al accesului pentru utilizare în aplicații de securitate;
  - Seria de standarde SR EN 50518 – Centru de monitorizare și recepție a alarmelor;
  - SR Ghid ISO 73 : 2009 – Managementul riscului. Vocabular
  - Standarde europene sau naționale de certificare a mijloacelor de protecție mecanofizică (unități de depozitare de securitate, vitraje, tămplărie).

## **DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA**

### **1. Nominalizarea unității, obiectul de activitate al acesteia și scopul evaluării**

#### **1.1. Unitatea beneficiară:**

Titularul raportului este Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, strada I.C. Visarion nr. 1, județul Dâmbovița.

#### **Obiectivul căruia i se evaluatează riscul la securitatea fizică:**

Complexul de Servicii Sociale Găești, cu sediul în Găești, strada Acad. Șerban Cioculescu, nr. 34, județul Dâmbovița.

#### **1.2. Obiectul de activitate:**

Alte activități de asistență socială cu cazare, n.c.a. (cod CAEN 8790).

#### **1.3. Scopul evaluării:**

Scopul analizei de risc îl constituie identificarea vulnerabilităților și a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică și stabilirea măsurilor de protecție necesare, astfel încât nivelul riscului de securitate fizică să fie **ACCEPTABIL**.

Scopul final al analizei de risc la securitate fizică este acela de a găsi un echilibru economic între impactul riscului asupra fiecărui obiectiv analizat și costurile de punere în aplicare a măsurilor de prevenire și protecție.

Analiza de risc se înscrie în categoria analizelor obligatorii, inițiale.

La art. 4, alin.(4) din *Instrucțiunile M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor*, cu modificările și completările ulterioare este prevăzut:

„Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate și se revizuiește în una dintre următoarele situații:

- a) cel puțin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;
- b) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
- c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unității.”

Având în vedere că prezentul raport s-a efectuat pentru un obiectiv preexistent, evaluarea și quantificarea factorilor de risc au fost fundamentate prin analiza stării de fapt existente pe timpul inspecției efectuate la obiectiv, consultarea documentelor puse la dispoziție de reprezentantul beneficiarului și discuții cu personalul din conducerea instituției.

### **2. Amplasarea geografică a unității, vecinătăți, căi de acces, alți factori externi cu impact asupra activității unității**

#### **2.1 Amplasarea geografică:**

Orașul Găești este situat în partea de sud-vest a județului Dâmbovița, în Câmpia Găvanu-Burdea, între Valea Argeșului la sud-vest și Valea Sabarului la sud-vest, ocupând o suprafață de 22,3 km<sup>2</sup>. În apropierea orașului se află comunele Gura Foii și Petrești.

## DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA

Obiectivul este situat în zona central - sudică a orașului Găești, pe strada Acad. Șerban Cioculescu.

### 2.2 Vecinătăți:

- Nord – Parcul Gării și Casa Pionierilor;
- Sud – Școala generală nr. 1;
- Est – Parcul Gării;
- Vest – strada Acad. Șerban Cioculescu.



### 2.3 Căile de acces:

Accesul în obiectiv se execută din strada Acad. Șerban Cioculescu, parcurgând o curte interioară, prevăzută la intrare cu porți metalice.

### 2.4 Alți factori cu impact asupra activității obiectivului:

Contextul extern este mediul în care organizația își îndeplinește obiectivele:

- Situată în județul Dâmbovița, **cu domeniu scăzut al ratei de criminalitate**-coeficient de criminalitate 54,09 % (conform Coeficienților de criminalitate specifică la nivelul de județ pentru anul 2022, situație publicată pe site-ul Poliției Române);
- Situată în orașul Găești, **cu domeniu ridicat al ratei de criminalitate** - coeficient de criminalitate 1206,78 % (conform Coeficienților de criminalitate specifică la nivel de municipiu din județul Dâmbovița pentru anul 2022, situație publicată pe site-ul I.P.J. Dâmbovița);
- Având în vedere dispunerea obiectivului, există un flux ridicat de persoane în zonă.
- Prin inspecția amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, s-a identificat faptul că față de intrarea principală în obiectiv există 2 direcții de fugă, în consecință posibilitatea de disimulare/ fugă este **greoaică**;
- Traficul rutier și pietonal este ridicat.

## **DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA**

### **3. Cadrul organizațional intern, politici și responsabilități privind securitatea fizică a unității beneficiare:**

Obiectivul este înscris în categoria unităților pentru care NU au fost definite cerințe minimale specifice, analiza de risc la securitatea fizică fiind elaborată prin aplicarea grilei nr. 12 prevăzută în Instrucțiunile MAI nr. 9/2013.

#### **3.1 Cadrul organizațional intern:**

**Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița** este instituția publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița, care asigură la nivel județean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricărora persoane aflate în nevoie.

Structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cuprinde servicii/birouri/compartimente care coordonează activitatea în domeniul protecției drepturilor copilului și ale persoanelor adulte, în domeniul economic și administrativ, unități de asistență socială care au ca obiect de activitate asigurarea protecției în regim rezidențial a copilului aflat în dificultate și a persoanelor adulte încadrate în grad de handicap, precum și servicii alternative de protecție.

Complexul de Servicii Sociale Găești are un număr de 63 de angajați cu program de lucru, în zilele lucrătoare de luni până vineri inclusiv 8.00 – 16.00. O parte din personal lucrează în ture 7.00 -19.00 și 19.00 – 7.00 de luni până duminică inclusiv, acoperind 6 posturi.

Complexul de Servicii Sociale Găești cuprinde următoarele structuri:

1. Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap ( corpul C1- parter și etajul 1 în schițele anexate);
2. Casa de tip familial „Speranța” Găești ( corpul C4 );
3. Casa de tip familial „Casa Îngerilor” Găești ( corpul C5 );
4. Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap ( corpul C6 );
5. Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie ( corpul C1- etaj 2 );

Mai cuprinde:

1. Garajul, corpul C8 în schițele anexate;
2. Clădire dezafectată, corpul C9;
3. Cabină pază, C10;
4. Punct de transformare energie electrică.

#### **3.2 Valori umane și materiale importante de protejat:**

- Viața și integritatea persoanelor;
- Bunurile și valorile unității.

#### **3.3 Tip pază:** în obiectiv este instituită paza fizică temporară.

#### **3.4 Existența Planului de pază al unității:** Da, neavizat de către organul de poliție competent.

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA**

**3.5 Comparație între Cerințele minimale de securitate specifice tipului de obiectiv evaluat și Situația existentă în obiectiv la data efectuării site visit-ului**

| <b>Cerințe minimale conform art. 8<sup>1</sup> din Anexa 1/HG 301/2012</b>  | <b>Situată existentă în obiectiv la data efectuării site visit-ului / sisteme, echipamente de securitate necesar a fi implementate în vederea respectării cerințelor minimale</b>  |
|---|--|
| <p>Unitățile și instituțiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri și alte zone cu risc ridicat, detecție a efracției pe zonele de expunere sau depozitare valori și control acces, prin personal sau echipamente.</p> | <p>Expresia „<i>Unitate/instituție publică</i>” desemnează acele structuri autorizate de o autoritate publică să presteze un serviciu public, aflându-se sub supravegherea și controlul unei autorități publice.</p> <p>La data efectuării site visit-ului, sistemul de securitate al obiectivului cuprinde următoarele elemente componente ale sistemului de alarmare împotriva efracției:</p> <p><b>1. Sistemul de supraveghere video:</b> neimplementat</p> <p>Se impune implementarea unui sistem de supraveghere video ce va conține următoarele elemente /specificații:</p> <p>- <u>Camere video:</u></p> <p>1. <u>Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap (corpul C1- parter și etajul 1):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ CV1, cameră video de exterior, montată pe fațada clădirii, care să supravegheze intrarea principală în clădire;</li> <li>➤ CV2, cameră video de exterior, montată pe partea dreaptă a fațadei clădirii, care să supravegheze, intrarea în sala de mese;</li> <li>➤ CV3, cameră video de interior, montată în casa scării parter față, care să supravegheze, intrarea principală în clădire;</li> <li>➤ CV4, CV5 camere video de exterior, montate în extremitățile holului de la parter;</li> <li>➤ CV6, cameră video de interior, montată în casa scării parter spate;</li> <li>➤ CV7, cameră video de interior, montată în hol intrare sala de mese;</li> <li>➤ CV8, cameră video de interior, montată în hol ieșire bucătărie;</li> <li>➤ CV9, cameră video de interior, ușă spălătorie;</li> <li>➤ CV10, CV 11, camere video de interior, montate în extremitățile holului de la hol etajul 1;</li> </ul> <p>2. <u>Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie ( corpul C1- etaj 2 ):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ CV12, CV13, camere video de interior, montate în extremitățile holului de la hol etajul 1;</li> </ul> <p>3. <u>Casa de tip familial „Speranța” Găești ( corpul C4 ):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ CV1, cameră video de exterior, montată pe fațada clădirii, care să supravegheze intrarea în clădire;</li> <li>➤ CV2, cameră video de interior, montată în hol parter;</li> <li>➤ CV3, camere video de exterior, montată în hol etaj;</li> </ul> <p>4. <u>Casa de tip familial „Casa Îngerilor” Găești ( corpul C5 ):</u></p> |

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA**

|  |  |
|--|--|
| <b>Cerințe minimale conform art. 8<sup>1</sup> din Anexa 1/HG<br/>301/2012</b> | <p align="center"><b>Situația existentă în obiectiv la data efectuării site visit-ului / sisteme, echipamente de securitate necesar a fi implementate în vederea respectării cerințelor minime</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ CV1, cameră video de exterior, montată pe fațada clădirii, care să supravegheze intrarea în clădire;</li> <li>➤ CV2, cameră video de interior, montată în hol;</li> </ul> <p><b>5. Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap ( corpul C6 ):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ CV1, cameră video de exterior, montată pe fațada clădirii, care să supravegheze intrarea principală în clădire;</li> <li>➤ CV2, cameră video de exterior, care să supravegheze, intrarea secundară și accesul în garaj;</li> <li>➤ CV3, cameră video de exterior, care să supravegheze, intrarea în beci;</li> <li>➤ CV4, cameră video de exterior, care să supravegheze, intrarea secundară laterală;</li> <li>➤ CV5, cameră video de interior, care să supravegheze, zona „recepție”;</li> <li>➤ CV6, CV7, camere video de interior, care să supravegheze holul</li> <li>➤ CV8, cameră video de interior, care să supravegheze hol cu ieșire spre garaj;</li> </ul> <p>- Imaginile vor avea calitatea necesară recunoașterii persoanelor;</p> <p>- Sistemele vor fi prevăzut cu UPS și monitoare și vor permite stocarea imaginilor minim 20 de zile;</p> <p><b>2. Sistemul de detecție a efracției: neimplementat</b></p> <p>Se impun a fi instalate sisteme de detecție a efracției în clădirile în care nu nu sunt cazați beneficiari, respectiv nu este personal de serviciu, organizat în ture, permanent, astfel:</p> <p>A. <b>Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap ( corpul C1 - parter și etajul 1):</b></p> <p>a. <b>Detectori de mișcare PIR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PIR1 - 4 , montați în holul de acces, corespunzător fiecărei uși de acces din exterior care să asigure detecția pătrunderii neautorizate;</li> <li>➤ PIR5, PIR6, montați în extremitățile holului de la parter;</li> </ul> <p>b. Unitate centrală alarmare – hol;</p> <p>c. Tastatură LED – hol intrare principală;</p> <p>d. Contact magnetic – ușile de acces exterioare;</p> <p>e. Buton panică - șef centru.</p> <p>B. <b>Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap ( corpul C6 ):</b></p> <p>a. <b>Detectori de mișcare PIR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PIR1, montat în casa scării parter față, care să asigure detecția pătrunderii neautorizate la intrarea principală în clădire;</li> </ul> |
|--|--|

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA**

|  |   |
|--|---|
| <b>Cerințe minimale conform art. 8<sup>1</sup> din Anexa 1/HG 301/2012</b> | <p align="center"><b>Situația existentă în obiectiv la data efectuării site visit-ului / sisteme, echipamente de securitate necesar a fi implementate în vederea respectării cerințelor minimale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PIR2, PIR3, montați în extremitățile holului de la parter;</li> <li>b. Unitate centrală alarmare – hol;</li> <li>c. Tastatură LED – hol intrare principală;</li> <li>d. Contact magnetic – ușile de acces exterioare;</li> <li>e. Buton panică - șef centru.</li> </ul> <p><b>3. Sistemul de control acces:</b> neimplementat</p> <p><b>4. Paza fizică:</b> temporară<br/>În obiectiv este implementată paza fizică umană.<br/>Planul de pază este întocmit, dar nu este avizat de unitatea de poliție competentă teritorial.</p> <p><b>5. Gestionarea fondurilor monetare/transportul de valori:</b><br/>Unitatea nu gestionează fonduri monetare.<br/>Conform art. 57, aliniatul (2) din H.G. nr. 301 pentru aprobarea <i>Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor</i>, modificat de art. I pct.28 din HG 1002/2015 (în vigoare din 28 ianuarie 2016):<br/><i>„Pentru bunurile și valorile în cantum de sub 10.000 euro sau echivalentul în lei nu este obligatorie organizarea transportului de valori, în condițiile legii.”</i></p> |
|--|---|

**4. Sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse și cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității:**

**4.1 Sursele de risc care pot genera evenimente/riscuri de securitate fizică în cadrul obiectivului**

| 1. IDENTIFICARE SURSE DE RISC |                     |                          |                                   |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Sursă amenințare umană        |                     | Amenințări non - umane   |                                   |
| Sursă amenințare internă      |                     | Sursă amenințare internă |                                   |
| E                             | Personal nemulțumit | C                        | Infractor (hoț, tâlhă, vandalism) |
| D                             | Infractor intern    | E                        | Incendiu / Arson                  |
| D                             | Angajat neserios    | E                        | Tulburări civile, învecinătate    |
|                               |                     | E                        | Teronist                          |
|                               |                     | E                        | Hoax – amenințare cu bombă        |
|                               |                     | D                        | Hackeri sistem informatic         |
|                               |                     | E                        | Mass Media                        |
|                               |                     | D                        | Colaboratori/terți                |
|                               |                     | C                        | Vizitator violent                 |
|                               |                     | E                        |                                   |
|                               |                     |                          |                                   |

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA**

|   |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Defecțiuni comunicări |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Legendă:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| E - Rare          | Foarte puțin probabil, evenimentul poate avea loc în circumstanțe excepționale. |
| D - Improbabil    | Puțin probabil, evenimentul nu este de așteptat să apara.                       |
| C - Posibil       | Potential, evenimentul ar putea apărea la un moment dat.                        |
| B - Probabil      | Probabil, evenimentul va avea loc, probabil, cel puțin o dată.                  |
| A - Aproape sigur | Foarte probabil, evenimentul va avea loc în cele mai multe cazuri.              |

**4.2 Zonele de impact, evenimentele produse și cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității:**

**4.2.1 Zonele cele mai expuse impactului riscului la securitate fizică:**

| Zone expuse                       | Definirea zonelor expuse impactului riscului la securitate fizică                    |
|-----------------------------------|--|
| Zona de acces                     | Ușa de acces în obiectiv.  |
| Zona de tranzacționare            | Casierie   |
| Zona de depozitare                | Casierie, arhivă etc.  |
| Zona echipamentelor de securitate | Încăperile în care sunt dispuse echipamentele de securitate (DVR, unități alarmare). |

**4.2.2 Evenimentele produse, cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității**

**2. DESCRIERE PROBABILITATE**

| Sursa de risc                                       | Evenimente produse   | Cauzele riscurilor identificate   | Potențiale consecințe  |
|---|--|---|--|
| Atacator / persoană labilă psihic.                  | Provocarea de leziuni sau rănirea gravă/deces a unor persoane.   | Personal neinstruit privind modul de acțiune în acest tip de situații.<br>Nesupravegherea video a căilor de acces.                        | Întreruperea activităților unității. Tratament spitalicesc și posibile leziuni permanente grave/psihice. Pierderi financiare, acțiuni în justiție. |
| Incendiu provocat intenționat.                      | Decese, arsuri, intoxicații cu gaze toxice.  | Personal neinstruit privind modul de acțiune în acest tip de situații.<br>Nefuncționarea sistemului de detecție a incendiului.            | Întreruperea activităților unității. Tratament spitalicesc și posibile leziuni permanente grave/psihice. Pierderi financiare, acțiuni în justiție. |
| Hoț, tâlhar, etc.                                   | Sustragere de valori și/sau b.materiale cu posibile provocări de răniri ale pers. propriu /vizitatorilor | Instruire deficitară privind modul de comportare /lipsă proceduri de securitate.<br>Nefuncționarea sist. de det. efracție/ suprav.video.  | Posibile victime în rândurile personalului propriu și/sau vizitatorilor, pierderi financiare.  |
| Persoane înarmate, teroriști/atac terorist cu bombă | Luare de ostătici/ Personalul este atacat amenințat și se întrerup activitățile normale.                 | Instruire deficitară privind modul de comportare /lipsă proceduri de securitate.<br>Nefuncționarea sist. detectie efracție/ suprav.video. | Posibile victime ale pers. propriu și/sau terților, pierderi financiare. Costurile refacerii moralului angajaților, ale exercițiilor de protecție. |
| Cutremur de pământ                                  | Pierdere de vieți omenești sau răniere. Distrugere infrastructură.                                       | Cauze naturale.   | Pierdere de vieți omenești sau răniere acestora. Pierderi financiare.  |

## DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA

| 2. DESCRIERE PROBABILITATE                                       |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Sursa de risc  | Evenimente produse  | Cauzele riscurilor identificate                                  | Potențiale consecințe  |
| Defecțiuni tehnice:  | Întreruperea comunicațiilor   | Întreruperi în furnizarea energiei electrice pe timp îndelungat. | Ineficiență la intervenția în caz de eveniment. Lipsă monitorizare. Lipsa probelor în justiție.  |
|  | Defectare alimentare energie electrică  | Defecțiuni /cedare piese electrice.                              | Întreruperea serviciului. Afecțează funcționarea sistemelor de securitate.   |
| Defecțiuni ale sist. detecție efracție și/sau supraveghere video | Nedetectarea intruziunilor de sist. de detecție efracție și/sau netransmiterea alarmei la dispecerat. | Defecțiuni senzori, defecțiuni modul GSM.                        | Întreruperea serviciului. Cheltuielile cauzate de modernizarea sau readaptarea măsurilor și mecanismelor de securitate. Pierdere de reputație și/sau imagine |

### 4.3. Stabilirea metodei de lucru:

Metoda de lucru adoptată este **metoda consecințe/probabilitate**, prevăzută de SREN 31010 – *Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscului*, având ca instrumente de lucru: **documentarea prin chestionar și observarea directă**.

### 5. Analiza riscurilor identificate:

Scopul analizei riscului este să contribuie, pe baza rezultatelor analizei de risc, la luarea deciziilor privind risurile care necesită tratare și prioritizarea implementării tratării.

În tabelele de mai jos sunt definite criteriile și valorile privind nivelul impactului, nivelul de probabilitatea de apariție al riscurilor identificate și nivelul de risc al obiectivului evaluat :

| 1. DESCRIERE IMPACT      |  |   |   |   |  |
|--------------------------|--|---|---|---|--|
| Descriere                | Foarte scăzut  | Scăzut  | Mediu   | Mare  | Foarte mare  |
| Nivelul                  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  |
| Categorii Impact         |  |   |   |   |  |
| Finanțier                | < 500 lei  | 500 - 1000 lei  | 1000 - 5000 lei   | 5.000-25000 lei   | > 25000 lei  |
| Conformitate legislativă | Încălcări minore a unor reglementări de natură internă | Încălcare minoră a contractului sau a legii care pot fi rezolvate prin dialog între părți | Sancțiuni pentru încălcarea legii, o terță parte poate pretinde multiple despăgubiri. | Amenzi mari, o terță parte pretinde multiple revendicări. | Amenzi severe și/sau pedepse cu închisoarea.             |
| Securitatea persoanei    | Tratat cu primul ajutor                                | Asistență medicală necesară   | Tratament spitalicesc și leziuni permanente.  | Răniri severe la multiple persoane.                       | Unul sau mai multe decese                                |
| Operational              | Impact operațional neglijabil                          | Reduceri minore ale nivelului de activitate   | Blocarea activității unității până la 3 zile  | Blocarea activității unității până la o săptămână.        | Blocarea activității unității mai mult de două săptămâni |

## DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA

|  |                        |                                     |                                       |                              |                                    |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Securitatea activelor corporale</b> | Daune materiale reduse | Intervenția echipei de monitorizare | Possible valori sustrase sau distruse | Lipsa unor bunuri de valoare | Furtul sau distrugerea unor bunuri |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|

### 2. DESCRIERE PROBABILITATE

| Nivel Probabil | Valoare       | Descriere   | Probabilitatea |
|----------------|---------------|---|----------------|
| 1              | Foarte scăzut | Pot avea loc doar în circumstanțe excepționale.         | < 5%           |
|                |               | Evenimentul este cunoscut a fi avut loc în alte locații |                |
|                |               | - o dată la peste 5 ani                                 |                |
| 2              | Scăzut        | Ar putea avea loc la un moment dat                      | 5 – 30%        |
|                |               | - o dată la 5 ani                                       |                |
| 3              | Mediu         | S-ar putea să apară la un moment dat                    | 30 – 70%       |
|                |               | - odată la 3 ani  |                |
| 4              | Mare          | Va avea loc, probabil                                   | 70–95%         |
|                |               | - o dată în cursul anului                               |                |
| 5              | Foarte mare   | Este de așteptat să apară în cele mai multe cazuri      | > 95 %         |
|                |               | - frecvent în cursul anului                             |                |

Pentru analiza riscurilor obiectivului se utilizează o matrice a riscurilor cu cinci niveluri de impact și probabilitate, obținută pe baza metodei consecințe/probabilitate, prevăzută de Standardul **SR EN 31010 – Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscului**.

### 2. DETERMINARE NIVEL RISC

| Impactul negativ produs, de nivel: |   | Probabilitatea ca un eveniment negativ să se producă, de nivel: |             |             |        |               |
|------------------------------------|---|---|-------------|-------------|--------|---------------|
|                                    |   | Foarte mare   | Mare        | Mediu       | Scăzut | Foarte scăzut |
| Foarte mare                        | 5 | Foarte mare   | Foarte mare | Foarte mare | Mare   | Mediu         |
| Mare                               | 4 | Foarte mare   | Foarte mare | Mare        | Mediu  | Scăzut        |
| Mediu                              | 3 | Foarte mare   | Mare        | Mediu       | Mediu  | Scăzut        |
| Scăzut                             | 2 | Mare  | Mediu       | Mediu       | Scăzut | Scăzut        |
| Foarte scăzut                      | 1 | Mediu   | Scăzut      | Scăzut      | Scăzut | Scăzut        |

#### Legendă:

| Valoare | Nivel de risc |
|---------|---------------|
| 1-4     | Scăzut        |
| 5-9     | Mediu         |
| 10-15   | Mare          |
| 16-25   | Foarte mare   |

Pe timpul activităților de evaluare a obiectivului în baza amenințărilor și vulnerabilităților menționate, au fost identificate 3 (trei) tipuri majore de riscuri la securitatea fizică.

#### 5.1 Tipurile de risc principale identificate și analiza acestora:

- de ordin extern:

## DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA

**Risc 1** – Riscul de furt al unor bunuri și valori ale unității: datorită neatenției personalului propriu (probabilitate medie, impact scăzut =>**risc mediu**)

**Risc 2** – Pătrundere prin efracție (probabilitate medie, impact mare =>**risc mare**)

**Risc 3** – Vandalizare (probabilitate scăzută, impact mare =>**risc mediu**)

**Risc 4** – Risc de terorism (probabilitate foarte scăzută, impact foarte mare =>**risc mediu**)

- **de ordin intern:**

**Risc 5** – (personal propriu): Furturi interne/sustragere de bunuri sau valori, complicitate la una din formele de risc de ordin extern prezentate mai sus (probabilitate scăzută, impact mare =>**risc mediu**)

**Risc 6** - Risc de accidentari ale angajaților (probabilitate scăzută, impact mare =>**risc mediu**).

- **catastrofe naturale, epidemii**

**Risc 7** - Risc de catastrofe naturale – cutremure, inundații (probabilitate medie, impact mediu =>**risc mediu**).

În baza analizei de mai sus, prin medierea riscurilor individuale rezultă că riscul global al obiectivului este unul **MEDIU**. Se impun luarea unor măsuri care vor fi detaliate la capitolul 7.

## 6. Estimarea riscurilor la securitatea fizică

Estimarea riscurilor la securitate fizică s-a realizat pe baza valorilor de risc obținute pe analiza grilei nr. 12 corespunzătoare obiectivului evaluat, cu valoare de prag impusă.

Pentru a stabili măsurile de securitate, cât mai apropiate de realitatea de risc a obiectivului, se extinde estimarea riscului și la:

### 6.1 Componentele de risc criteriale:

- Punctajul ponderat aferent riscului pentru criteriile specifice (PP<sub>CS</sub>) are valoarea 16,25 ceea ce înseamnă că față de valoarea de prag critic pentru criteriile specifice (VP<sub>CS</sub> = 15) este mai mare. Având în vedere că elementele de evaluare din componența indicatorului „, Criterii specifice” sunt independente de acțiunile/inacțiunile Beneficiarului, **riscurile aferente nu pot fi tratate** și în consecință, se recomandă **MONITORIZAREA RISCURILOR**;
- Punctajul ponderat aferent riscului pentru criteriile de securitate (PP<sub>CSC</sub>) are valoarea 48,9 ceea ce înseamnă că față de valoarea de prag critic pentru criteriile de securitate (VP<sub>CSC</sub> = 39 %) este mai mare și prin urmare, se recomandă **MONITORIZAREA RISCURILOR**;
- Punctajul ponderat aferent riscului pentru criteriile funcționale (PP<sub>CF</sub>) ) are valoarea 3,225 ceea ce înseamnă că față de valoarea de prag critic pentru criteriile funcționale (VP<sub>CF</sub> = 6) este mai mic și prin urmare, se recomandă **MONITORIZAREA RISCURILOR**;

## DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA

- Punctajul ponderat aferent riscului pentru alte criterii (VPAC) are valoarea -9.

### 6.2 Variabile:

Analizând variabilele din *Grila de evaluare a nivelului de risc la securitate fizică pentru unități fără cerințe minime* (Anexa nr. 1), specifică obiectivului evaluat, rezultă următoarele:

- din numărul total de 37 variabile, 10 variabile au valori de risc maxim;
- cele 10 variabile cu valori de risc maxim nu pot fi tratate, fiind independente de acțiunile Beneficiarului (nu există, nu pot fi aplicate pentru obiectivul evaluat sau sunt asigurate prin alte mijloace), astfel:
  - *Protecție suprafețe vitrate- Suprafețe vitrate necertificate;*
  - *Tâmplărie - Uși și ferestre din elemente constructive necertificate;*
  - *Ușă acces simplă pentru clienți;*
  - *Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare;*
  - *Obiectivul nu are zonă de procesare;*
  - *Conecțare la dispecerat de monitorizare permanentă;*
  - *Intervenție prin personal specializat;*
  - *Acces controlat în zonele de depozitare;*
  - *Acces controlat zonă acces ;*
  - *Transporturi valori – neorganizat- în obiectiv se gestionează valori monetare reduse;*

Conform art. 57, aliniatul (2) din H.G. nr. 301 pentru aprobarea *Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor*, modificat de art. I pct.28 din HG 1002/2015 (în vigoare din 28 ianuarie 2016):

„Pentru bunurile și valorile în quantum de sub 10.000 euro sau echivalentul în lei nu este obligatorie organizarea transportului de valori, în condițiile legii.”

În aceste cazuri se recomandă **MONITORIZAREA RISCURILOR**

## 7. Stabilirea cerințelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operational

### 7.1. Cerințe obligatorii:

Pentru a monitoriza, trata și reduce risurile identificate, analizate și estimate în procesul de evaluare a riscului în cadrul obiectivului, ținând cont de valoarea de risc globală, consider că sunt necesare adoptarea și implementarea următoarelor măsuri de securitate :

A. Proiectarea, avizarea de către poliție, instalarea și punerea în funcțiune a unor sisteme de supraveghere video și de detecție efracție, conform specificațiilor de la capitolul 3.5, pct.1 și 2 din prezentul raport, cu următoarele precizări:

- Proiectarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor de supraveghere video și de detecție efracție va fi efectuată de o societate

## **DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA**

specializată și licențiată de I.G.P.R. în sisteme de alarmare împotriva efracției;

- personalul tehnic de specialitate este obligat să prevadă doar componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate în conformitate cu standardele naționale sau europene de profil și în concordanță cu gradul de siguranță impus de caracteristicile obiectivului protejat;
  - Echipamentele componente utilizate în sistemele de securitate trebuie să fie fabricate conform standardelor europene și certificate de laboratoare acreditate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;
  - Proiectul sistemului de alarmare întocmit va fi supus avizării poliției.
- B. Transmiterea spre avizare de către unitatea de poliție competentă teritorial a Planului de pază;
- C. Încheierea unui contract de servicii de mențenanță a sistemelor de alarmare cu o societate licențiată în domeniu;

*H.G. nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind pază obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, la art. 10 din anexa nr.7 prevede:*

*„Art. 10. - (5) Reviziile tehnice periodice includ toate operațiunile necesare pentru menținerea în stare de funcționare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectați, iar frecvența acestora se stabilește de beneficiar, în funcție de riscurile la adresa securității fizice și a mediului ambient, însă cel puțin o revizie pe semestru.”*

- D. Monitorizarea funcționării echipamentelor de securitate instalate și solicitarea remedierii rapide a eventualelor defecțiuni de către societatea specializată cu care există încheiat contractul de mențenanță.
- E. Afisarea în obiectiv, în zona ușii de acces, a unor autocolante tip, existente pe piață, cu mesaje de avertizare: „*Obiectiv supravegheat video*” (baza legală: art. 67, alin.2, din *Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind pază obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor*, aprobate prin H.G. nr. 301 din 11 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare). Aceste demersuri sunt și un efect de descurajare a potențialelor tentative de furt, efracție, distrugere, vandalism, etc.

### **7.2. Recomandări (optional): -**

## **8. Estimarea costurilor de securitate, în funcție de măsurile de securitate propuse și nivelul de risc asumat:**

### **8.1 Cerințe (obligatorii):**

- Proiectarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor de supraveghere video și de detecție efracție, conform specificațiilor de la capitolul 3.5, pct.1 și 2 din prezentul raport – aprox. 20000 lei, fără TVA;

- Încheierea unui contract de servicii de mențenanță a sistemelor de alarmare cu o societate licențiată în domeniu – aprox. 2000 lei/an, fără TVA;

## DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA

- Achiziția unor autocolante tip, cu mesaj de avertizare: „*Obiectiv supravegheat video*” – aprox. 50 lei;

### 8.2 Recomandări (optional): -

## 9. Concluziile raportului:

- La data efectuării evaluării, obiectivul NU ÎNDEPLINEȘTE cerințele minime pe categorii de unități conform art. 8<sup>1</sup> din Anexa 1/HG 301/2012;
- Implementarea cerințelor obligatorii de securitate prevăzute la capitolul 7 din prezentul raport are drept obiectiv respectarea legislației specifice în vigoare și creșterea nivelului de securitate al obiectivului la un nivel acceptabil;
- Valoarea de risc de securitate fizică determinată pe grila nr.12 va avea valoarea 57,375 %, mai mică decât pragul critic de 60% (VP<60%) – NIVEL DE RISC ACCEPTABIL;
- Datele utilizate în evaluarea de risc la securitate fizică a obiectivului au fost obținute de la beneficiar prin studierea documentelor cu relevanță în domeniu, prin discuții și completate prin observare directă.
- Evaluarea de risc la securitate fizică a obiectivului s-a realizat utilizând grila nr. 12, conform art. 8<sup>1</sup> Anexa 1 din HG 301/2012;
- Actiunea de evaluare a riscului la securitate fizică se înscrie în categoria evaluărilor inițiale;
- Raportul și anexele sale sunt documente neclasificate, dar confidențiale, sub următoarea componență:
  - Raportul de evaluare
  - Grila de evaluare a riscului de securitate fizică a obiectivului (Anexa 1)
  - Documente suport – Chestionar de site-visit, fotografii obiectiv (Anexa 2).
- Prezentul Raport de evaluare și rezultatele evaluării de risc a obiectivului au fost integral înșușite de beneficiar, cu ocazia predării acestuia.

**ÎNTOCMIT**  
**EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ**  
**PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (R.N.E.R.S.F. poz. 1547)**

Cristian CHIVU



## **DOCUMENTE – SUPORT**

### **CHESTIONAR PRELIMINAR DE SITE-VISIT**

**Note:**

1. Răspunsurile la întrebările incluse în prezentul chestionar au fost obținute cu ocazia inspecției pe teren a obiectivului.
2. Răspunsurile primite, însătoare de detalii, după caz, au completat informațiile rezultate din analiza documentelor puse la dispoziție, respectiv pe cele constatate prin observație directă.
3. Eventualele detalii, dacă s-au impus, au fost menționate în rubrica *Observații*.

| Nr.<br>cert.                               | Întrebarea  | Răspuns |   |    | Observații |
|--|---|---------|---|----|------------|
|  |   | A       | N | NA |            |
| <b>A. EXTERIOR</b>                         |   |         |   |    |            |
| 1.   | Luminile exterioare iluminează suficient, pe timp de noapte, intrarea/intrările în obiectiv ?           | X       |   |    |            |
| 2.   | Sunt prevăzute lumini la toate intrările ?  | X       |   |    |            |
| 3.   | Curtea interioară este iluminată pe timpul nopții ?   | X       |   |    |            |
| <b>B. UȘI, FERESTRE ȘI ALTE DESCHIDERI</b> |   |         |   |    |            |
| 4.   | Toate ușile de intrare sunt vizibile în mod clar din exterior ?   | X       |   |    |            |
| 5.   | Toate încuietorile ușilor sunt în stare bună ?  | X       |   |    |            |
| 6.   | Toate sistemele de blocare a ferestrelor sunt în stare bună ?   | X       |   |    |            |
| 7.   | Ferestrele stau întotdeauna închise și sunt blocate în afara orelor de program ?                        | X       |   |    |            |
| <b>C. SECURITATE. PROBLEME GENERALE</b>    |   |         |   |    |            |
| 8.   | Câte persoane sunt prezente în obiectiv ziua/noaptea ?  | >3 / >3 |   |    |            |
| 9.   | În ultimii 3 ani, obiectivul a fost subiectul unor infracțiuni de furt, distrugere, vandalizare, etc. ? | X       |   |    |            |

**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA**

| Nr. crt.                                     | Întrebarea   | Răspuns  |          |                        | Observații |
|--|--|----------|----------|------------------------|------------|
|  |  | A        | N        | NA                     |            |
| 10.  | Ce tip anume de infracțiuni au fost săvârșite și care a fost valoarea pagubelor produse ?  |          |          |                        |            |
| <b>D. SISTEME DE ALARMĂ</b>                  |  |          |          |                        |            |
| 11.  | Sistemele de alarmare la efracție funcționează corect ?  |          |          | <b>X</b>               |            |
| 12.  | Angajații sunt instruiți cu privire la utilizarea sistemelor de supraveghere video ?   |          |          | <b>X</b>               |            |
| 13.  | Angajații cunosc modul de acțiune în caz de alarmă falsă sau declanșarea accidentală a acesteia ?                                |          |          | <b>X</b>               |            |
| 14.  | Există un contract valabil pentru menținerea pentru sistemele de supraveghere video ?  |          | <b>X</b> |                        |            |
| <b>E. SEIFURI - GESTIONAREA NUMERARULUI</b>  |  |          |          |                        |            |
| 15.  | Obiectivul gestionează numerar ?   |          | <b>X</b> |                        |            |
| 16.  | Unde se păstrează numerarul pe timpul nopții ?   |          |          | Nu gestionează numerar |            |
| 17.  | Unde se păstrează numerarul pe timpul programului ?  |          |          | Nu gestionează numerar |            |
| 18.  | Precizați quantumul maxim al numerarului rulat zilnic.   |          |          |                        |            |
| <b>F. PROCEDURI DE LUCRU ALE ANGAJAȚILOR</b> |  |          |          |                        |            |
| 19.  | Angajații cunosc modul de acțiune în diferite situații (tulburare a liniștii publice, distrugeri, alte acțiuni violente) ?       | <b>X</b> |          |                        |            |
| 20.  | Sunt toate ușile de la obiectiv încuiate la terminarea programului și păstrate închise până ce angajații se întorc la serviciu ? |          |          | <b>X</b>               |            |

**ÎNTOCMIT**

**EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ  
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (R.N.E.R.S.F. poz. 1547)**

Cristian CHIVU